


BAULICHE MAßNAHMEN

Um dem Ziel, einen maximalen Haltestellenabstand von 300 Metern einzuhalten, nahekomen zu können, müssen sukzessive neue Haltestellen errichtet werden.

Zur Umsetzung dieser Neueinrichtungen bedarf es einer Priorisierung, konkreter Planungen und der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel. 



An diesen Stellen sollten zusätzliche Haltestellen geplant und gebaut werden.

Für die Neuerrichtung von Haltestellen wird empfohlen, zunächst folgende Haltestellen herzurichten:


Bahnhof Priort

Für die Durchbindung der Linie 662 muss die Haltestelle an der Chaussee (Mitfahrbank) für Busse reaktiviert werden. Sinnvoll wäre darüber hinaus eine straßenbündige Haltestelle in Fahrtrichtung Elstal, da die Wendeschleife aus Potsdam kommend nicht anfahrbar ist. Auf Höhe des alten Dorfs sollte eine Haltestelle an der Landesstraße errichtet werden, ggf. auch bei der Obstplantage.

Elstal Puschkinstraße

Um ein sicheres Ein- und Aussteigen für die Grundschüler*innen zu gewährleisten, sollte auf Höhe des Grundschulzugangs ein Haltestellenpaar mit Wetterschutz eingerichtet werden.

Olympisches Dorf

Im Zuge der Fertigstellung des 2. Bauabschnitts sollte dringend die Erschließung des Olympischen Dorfs mit einem regelmäßigen Busangebot erfolgen. Hierfür sollten 2 bis 3 Haltestellen eingeplant werden. 

BARRIEREFREIHEIT

Viele Haltestellen in der Gemeinde Wustermark entsprechen nicht den Normen, die beispielsweise für taktile Leitsysteme oder optimale Sitzhöhen gelten.

Um Barrieren systematisch abzubauen, sollte die Gemeinde Wustermark eine Prioritätenliste erstellen, wann an welchen Haltestellen Barrierefreiheit hergestellt werden soll. Diese Prioritätenliste sollte eng mit dem Inklusionsbeirat und dem Seniorenbeirat abgestimmt und durch die Gemeindevertretung beschlossen werden. Für die schrittweise Umsetzung sollte ein auskömmlicher Haushaltstitel eingerichtet werden. 🇪🇺



In Wustermark gibt es vorbildliche Haltestellenbereiche ohne Barrieren...

...aber auch Haltestellen, die dringend aufgewertet werden sollten.

